

# COMUNE DI CAMPOTOSTO

PROV. L'AQUILA

Tel. 0862 900142 - Fax 0862 900320

## ORDINANZA SINDACALE – AREA SISMA

N. 398 DEL 14 OTT. 2017

**Oggetto:** ORDINANZA DI SGOMBERO EDIFICIO CLASSIFICATO "NON UTILIZZABILE", SITO IN CAMPOTOSTO (AQ), VIA PAVIA snc, RIPORTATO IN CATASTO DEL COMUNE DI CAMPOTOSTO AL FOGLIO N. 26, PARTICELLA 322 e 317, DI PROPRIETÀ DEI SIG.RI PICCARI LUIGI E RANUCCI LUIGI.

### PREMESSO che:

- in data 24/08/2016, 26/10/2016 e 30/10/2016, 18/01/2017 si sono verificati eventi sismici di notevole entità, che hanno causato ingenti danni su tutto il territorio comunale;
- in conseguenza di tali fenomeni si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale, creando inoltre scompiglio e panico tra i cittadini di questo Comune;
- in corso una campagna di sopralluoghi da parte di personale tecnico della Protezione Civile per rilevare l'entità dei danni causati dai suddetti eventi sismici;
- esiste il pericolo di un diretto ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone nei crolli che potrebbero ancora verificarsi;

**VISTO** l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

**RAVVISATA** la necessità di disporre l'attuazione degli indifferibili provvedimenti urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;

**CONSIDERATO** che occorre assicurare la necessaria ed urgente rimozione di ogni situazione che determini pericolo per la popolazione assumendo ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale e per la salvaguardia delle vite umane;

**VISTO** il Decreto Sindacale N. 42 del 24.08.2016 di istituzione del C.O.C. successivamente integrato con Decreto Sindacale N. 70 del 26.08.2017 e N. 2 del 18.01.2017 e N. 4 del 27.01.2017;

**VISTA** l'Ordinanza N. 10 del 19/12/2016 del Commissario del Governo per la Ricostruzione, recante in oggetto: "disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016";

**VISTA** l'Ordinanza N. 12 del 09/01/2017 del Commissario del Governo per la Ricostruzione;

**VISTA** la "scheda AEDES per il rilevamento sui fabbricati per l'agibilità sintetica post – terremoto" N. 006 del 03.04.2017 della squadra N. P945, la quale attribuisce l'esito AEDES E-F "Edificio Inagibile - inagibile per rischio esterno" all'immobile sito in Campotosto (AQ), Via Pavia snc, riportato in Catasto del Comune di Campotosto al foglio N. 26, particella N. 322 e 317, dei Sig.ri Piccari Luigi e Ranucci Luigi.

## ORDINA

Per quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. Al destinatario della presente ordinanza, dei Sig.ri Piccari Luigi e Ranucci Luigi:
  - il NON UTILIZZO e la conseguente interdizione all'accesso dell'immobile sito in Campotosto (AQ), Via Pavia snc, riportato in Catasto del Comune di Campotosto al foglio N. 26, particella N. 322 e 317;
  - l'interruzione di tutte le utenze (acqua, luce e gas);
2. Di incaricare il messo comunale della notifica di copia della presente ordinanza al Sig. Ranucci Luigi, residente in Campotosto (Aq) Via Pavia snc e Piccari Luigi residente in Campotosto (Aq) via Pavia snc.

La Forza Pubblica è incaricata della esecuzione della presente disposizione che immediatamente viene comunicata e, in copia, trasmessa al Prefetto di L'Aquila ed altresì affissa all'Albo Pretorio comunale di Campotosto.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Prefetto di L'Aquila entro 30 gg. dalla notifica, al Tar della Regione Abruzzo entro 60 gg. dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legale del presente provvedimento.

Si allega, alla presente ordinanza, copia della scheda Aedes inerente l'edificio in oggetto.

IL SINDACO

Ing. Luigi Cannavici





SEZIONE 3 - TIPOLOGIA *inadempiente*, per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di caratterizzazioni strutturali verticali-soletti

Strutture verticali	STRUTTURE IN MURATURA		ALTRE STRUTTURE	
	Non identificate	Identificate	1) Incastrata in c.a.	2) Parati in c.a.
1 Non identificate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Volte senza catene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Volte con catene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Travi con solette adomestiche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Travi con solette semipendolari	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Travi con solette rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Livello-estensione	Danno (%)				Provvedimenti di P.I. eseguiti				
	D4-D5	D2-D3	D1	Nullo	nessuno	Demolizioni	Coibentazione	Puntelli	Trasmissione e protezione
Componente strutturale-Danno pressistente	2/3	1/3	2/3	1/3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 Strutture verticali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Soletti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Scale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Coperture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Tamponature - Tramezi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Danno preesistente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Presenza Danno		Provvedimenti di P.I. eseguiti					
	A	B	Rinnozione	Puntelli	Riparazione	Dettaglio	Trasmissione e protezione	
1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2 Tadaie tegole, comignoli, catene lineari...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3 Caduta cornicioni, parapetti...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4 Caduta altri oggetti inerti e assenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5 Danno alla rete idrica, idrica o termoidraulica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6 Danno alla rete elettrica o dei gas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Pericolo su:				Provvedimenti di P.I. eseguiti			
	Assente	Edificio	Vie d'accesso o di fuga	Vie interne	Nessuna	Ovvero di accesso	Barriere	Barriere
1 Tetti o sculture oggetti da edifici adiacenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Collasso di reti di distribuzione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Tetti da versanti incombenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito		Dislivelli alle fondazioni	
1 Cuneo	2 Sfondorata	3 Orpelli leggero	4 Orpelli pesante
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio		8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esito	A	B
Esterno (sez. 6)	<input type="checkbox"/>	Edificio ABITABILE (*)	<input type="checkbox"/>
Strutturale (sez. 3 e 4)	<input type="checkbox"/>	Edificio TEMPORANEAMENTE INABITABILE	<input type="checkbox"/>
Non Strutturale (sez. 5)	<input checked="" type="checkbox"/>	In uno o in parti non ABITABILE con provvedimenti di P.I. (1)	<input type="checkbox"/>
Geotecnico (sez. 7)	<input type="checkbox"/>	Edificio PERMANENTEMENTE INABITABILE (2)	<input type="checkbox"/>
Basso con provvedimenti	<input type="checkbox"/>	Edificio TEMPORANEAMENTE INABITABILE da rivedere e con app. di ordine in (3)	<input type="checkbox"/>
Alto	<input checked="" type="checkbox"/>	Edificio INABITABILE (4)	<input checked="" type="checkbox"/>
		Edificio INABITABILE per rischio esterno (5)	<input type="checkbox"/>

(\*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica statica né sostituisce l'aspetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note Sez. 5) riportare se la temporezza inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili. (2) In caso di provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità, indicare anche nel modulo GP1.

(2) Esito C nelle note Sez. 5) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva ed è grafica) e proporre in Sez. 8B) eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare e anche nel modulo GP1).

(3) Esito D nelle note Sez. 5) specificare i motivi e il tipo di approfondimento qui richiesto.

(4) Esito E nelle note Sez. 5) specificare i motivi e il tipo di approfondimento qui richiesto.

(5) Esito F nelle note Sez. 5) specificare i motivi e il tipo di approfondimento qui richiesto.

8-C Sull'accuratezza della vista

1  Soletti dell'esterno

2  Parati

3  Completa (>2/3)

4  Non eseguito per:

5  Sopralluogo rifiutato (SR)

6  Proprietario non trovato (NT)

7  Rotore (RD)

8  Altro (AL)

9  Demolito (DM)

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (\*) o estesi (\*\*)

PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**
1 Messa in opera di cerchiate e tiranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Riparazione coperture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Puntellatura di scale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffitti...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Rimozione di tegole, comignoli, catene lineari...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili: 1/2

Nuclei familiari evacuati: 1/2

N° persone evacuate: 1/2

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

AMMOZZIONI

Foto d'insieme dell'edificio

Splina

EDIFICIO KULLI INTERPANO A CURA DI BONA ROSSA

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

RELLAGANTHE LOPEZIANA

BRAGAGLIA MONIA

Firma

*Roberto Lopez*