

# **COMUNE DI CAMPOTOSTO**

**PROV. L'AQUILA**

**Tel. 0862 900142 – Fax 0862 900320**

**ORDINANZA SINDACALE – AREA SISMA**

N. 440 DEL 11 DIC. 2017

**Oggetto:** ORDINANZA DI SGOMBERO EDIFICIO CLASSIFICATO “NON UTILIZZABILE”, SITO IN CAMPOTOSTO (AQ), VIA COLLE Snc, RIPORTATO IN CATASTO DEL COMUNE DI CAMPOTOSTO AL FOGLIO N. 26, PARTICELLA N. 410, DI PROPRIETA' DEL SIG. CIAMBOTTI FRANCO.

**PREMESSO** che:

- in data 24/08/2016, 26/10/2016 e 30/10/2016, 18/01/2017 si sono verificati eventi sismici di notevole entità, che hanno causato ingenti danni su tutto il territorio comunale;
- in conseguenza di tali fenomeni si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale, creando inoltre scompiglio e panico tra i cittadini di questo Comune;
- in corso una campagna di sopralluoghi da parte di personale tecnico della Protezione Civile per rilevare l'entità dei danni causati dai suddetti eventi sismici;
- esiste il pericolo di un diretto ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone nei crolli che potrebbero ancora verificarsi;

**VISTO** l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

**RAVVISATA** la necessità di disporre l'attuazione degli indifferibili provvedimenti urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;

**CONSIDERATO** che occorre assicurare la necessaria ed urgente rimozione di ogni situazione che determini pericolo per la popolazione assumendo ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale e per la salvaguardia delle vite umane;

**VISTO** il Decreto Sindacale N. 42 del 24.08.2016 di istituzione del C.O.C. successivamente integrato con Decreto Sindacale N. 70 del 26.08.2017 e N. 2 del 18.01.2017 e N. 4 del 27.01.2017;

**VISTA** l'Ordinanza N. 10 del 19/12/2016 del Commissario del Governo per la Ricostruzione, recante in oggetto: *“disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”*;

**VISTA** l'Ordinanza N. 12 del 09/01/2017 del Commissario del Governo per la Ricostruzione;

**VISTA** la *“scheda FAST per il rilevamento sui fabbricati per l'agibilità sintetica post – terremoto”* N. 001 del 31.03.2017 della squadra N. SF 1360, la quale attribuisce l'esito FAST “Edificio NON UTILIZZABILE” all'immobile sito in Campotosto (AQ), Via Colle snc, riportato in Catasto del Comune di Campotosto al foglio N. 26, particella N. 410, del Sig. Ciambotti Franco;



**SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO**  
 (versione 01/2016)

0.1

ID SCHEDA: \_\_\_\_\_

Provincia: L'AQUILA  
 Comune: CAMPOTOSTO

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO  
 Squadra 1360 | Scheda n. 0001 | giorno mese anno  
 Data 13/03/17

Frazione/Localtà: \_\_\_\_\_  
(denominazione Istat)

IDENTIFICATIVO EDIFICIO  
 Istat Reg. 13 | Istat Prov. 066 | Istat Comune 016

1  VIA  
 2  CORSO  
 3  VICOLO  
 4  PIAZZA  
 5  ALTRO

Numero/i Civico/i  
1244E  
END


N° aggregato 00203100 | N° edificio 0001

DATI CATASTALI  
 Foglio 126 | Allegato LL  
 Particelle 410

LARGO  
 (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO CLAMBOTTI FRANCO

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)		Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 8 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 9 <input checked="" type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 10 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 11 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 12 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> >12 <input type="radio"/> 7	<input type="radio"/> 1 < 2.50 <input checked="" type="radio"/> 2 2.50 ÷ 3.49 <input type="radio"/> 3 3.50 ÷ 5.00 <input type="radio"/> 4 > 5.00	A <input checked="" type="radio"/> < 50 B <input type="radio"/> 50 ÷ 69 C <input type="radio"/> 70 ÷ 99 D <input type="radio"/> 100 ÷ 129 E <input type="radio"/> 130 ÷ 169 F <input type="radio"/> 170 ÷ 229 G <input type="radio"/> 230 ÷ 299 H <input type="radio"/> 300 ÷ 399	I <input type="radio"/> 400 ÷ 499 L <input type="radio"/> 500 ÷ 649 M <input type="radio"/> 650 ÷ 899 N <input type="radio"/> 900 ÷ 1199 O <input type="radio"/> 1200 ÷ 1599 P <input type="radio"/> 1600 ÷ 2199 Q <input type="radio"/> 2200 ÷ 3000 R <input type="radio"/> > 3000	A <input checked="" type="checkbox"/> Abitativo B <input type="checkbox"/> Produttivo C <input type="checkbox"/> Commercio D <input type="checkbox"/> Uffici E <input type="checkbox"/> Serv. pubbl. F <input type="checkbox"/> Deposito G <input type="checkbox"/> Strategico H <input type="checkbox"/> Turist. ricett.	1 <input checked="" type="radio"/> Muratura 2 <input type="radio"/> Cemento armato 3 <input type="radio"/> Mista (mur.+c.a.) 4 <input type="radio"/> Altro: _____	1 <input type="radio"/> Edificio AGIBILE 2 <input checked="" type="radio"/> Edificio NON UTILIZZABILE 3 <input type="radio"/> Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO 4 <input type="radio"/> Sopralluogo NON eseguito per: _____

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)  
 \_\_\_\_\_  
 GEOM. MANFROI ROBERTA  
 \_\_\_\_\_  
 GEOM. BOSCO FRANCESCO

FIRME  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

PER RICEVUTA

Data 13/03/17

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)