COMUNE DI CAMPOTOSTO

PROV. L'AQUILA Tel. 0862 900142 - Fax 0862 900320

ORDINANZA SINDACALE – AREA SISMA

N. 443 DEL 2 2 DIC, 2017

Oggetto: ORDINANZA DI SGOMBERO EDIFICIO CLASSIFICATO "NON UTILIZZABILE", SITO IN CAMPOTOSTO (AQ), VIA DRITTA SNC, RIPORTATO IN CATASTO DEL COMUNE DI CAMPOTOSTO AL FOGLIO N. 38, PARTICELLA 1879, SU RICHIESTA DI SILVESTRI ANGELA

PREMESSO che:

- in data 24/08/2016, 26/10/2016 e 30/10/2016, 18/01/2017 si sono verificati eventi sismici di notevole entità, che hanno causato ingenti danni su tutto il territorio comunale;
- > in conseguenza di tali fenomeni si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale, creando inoltre scompiglio e panico tra i cittadini di questo Comune;
- > in corso una campagna di sopralluoghi da parte di personale tecnico della Protezione Civile per rilevare l'entità dei danni causati dai suddetti eventi sismici;
- > esiste il pericolo di un diretto ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone nei crolli che potrebbero ancora verificarsi;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

RAVVISATA la necessità di disporre l'attuazione degli indifferibili provvedimenti urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;

CONSIDERATO che occorre assicurare la necessaria ed urgente rimozione di ogni situazione che determini pericolo per la popolazione assumendo ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale e per la salvaguardia delle vite umane;

VISTO il Decreto Sindacale N. 42 del 24.08.2016 di istituzione del C.O.C. successivamente integrato con Decreto Sindacale N. 70 del 26.08.2017 e N. 2 del 18.01.2017 e N. 4 del 27.01.2017;

VISTA l'Ordinanza N. 10 del 19/12/2016 del Commissario del Governo per la Ricostruzione, recante in oggetto: "disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016";

VISTA l'Ordinanza N. 12 del 09/01/2017 del Commissario del Governo per la Ricostruzione;

VISTA la "scheda FAST per il rilevamento sui fabbricati post – terremoto" N. 004 del 02.06.2017 della squadra N. 1883, la quale attribuisce l'esito "NON UTILIZZABILE" all'immobile sito in Campotosto (AQ), VIA DRITTA SNC, riportato in Catasto del Comune di Campotosto al FOGLIO N. 38, PARTICELLA 1879, su richiesta di SILVESTRI ANGELA

ORDINA

Per quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale dei presente atto,

- 1. Al destinatario della presente ordinanza, a SILVESTRI ANGELA
 - ➢ il NON UTILIZZO e la conseguente interdizione all'accesso dell'immobile sito in Campotosto (AQ), VIA DRITTA SNC, riportato in Catasto del Comune di Campotosto al FOGLIO N. 38, PARTICELLA 1879
 - > l'interruzione di tutte le utenze (acqua, luce e gas);
- 2. Di incaricare il messo comunale della notifica di copia della presente ordinanza, a SILVESTRI ANGELA residente in ROMA, VIA ANGELO MOSSO 60.

La Forza Pubblica è incaricata della esecuzione della presente disposizione che immediatamente viene comunicata e, in copia, trasmessa al Prefetto di L'Aquila ed altresì affissa all'Albo Pretorio comunale di Campotosto.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Prefetto di L'Aquila entro 30 gg. dalla notifica, al Tar della Regione Abruzzo entro 60 gg. dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legale del presente provvedimento.

Si allega, alla presente ordinanza, copia della scheda Aedes inerente l'edificio in oggetto.

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO

NP 750 DEL 27 DIG 2017

IL SINDACO

Ing. Luigi Canhayicci



SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO (versione 01/2016)

				ID SCHEDA:			
Provincia: Comune: Frazione/Località:	L'AQUILA CAMPOTOSTO MASCIONI				tivo sopralluoc 1813131	60 Scheda n.1 <u>01014</u>	giorno mese anno Data <u> 0 r 2 0 6 1 7</u>
(denominazione Istat) 1 VIA			l		6 1010 412 TALI 13181	31	Istat Comune (0:14:14)
DENOMINAZIONE EL	DIFICIO O PROPRIE	TARIO 1 <u>\$1</u> 11 <u>1</u>	V1E1\$1T1R1L1	AINGEL	4 <u>A</u>		
868 871 872 1873 1894 189	1869 18 1875 1874 1875 1894 1899 1900 903	LE CON IDENTIFICATION OF THE PROPERTY OF THE P	AZIONE DELL'EDIFICIONE DELL'ED	0 00569	© 00423100 00423100 00423100	1080 1080 10196 19/10196 19/1193 18/874	
N° Piani totali con interrati ○ 1 ○ 8 ○ 2 ○ 9 ⊗ 3 ○ 10 ○ 4 ○ 11 ○ 5 ○ 12 ○ 6 ○ >12 ○ 7	Altezza media di piano (m) 1 & <2.50 2 O 2.50 ÷ 3.49 3 O 3.50 ÷ 5.00 4 O >5.00		icie media ano (m) O 400 ÷ 499 L O 500 ÷ 649 M O 650 ÷ 899 N O 900 ÷ 1199 O O 1200 ÷ 1599 P O 1600 ÷ 2199 Q O 2200 ÷ 3000 R O >3000	Uso A ⋈ Abitativo B ☐ Produttivo C ☐ Commercio D ☐ Uffici E ☐ Serv. pubbl. F ☐ Deposito G ☐ Strategico H ☐ Turist. ricett.	Struttura Porta 1 Muratura 2 O Cemento ari 3 O Mista (mur 4 O Altro:	mato 2 & Edificio Al +c.a.) 3 O Edificio NI per SQLO	Esito FAST Finale SIBILE ON UTILIZZABILE ON UTILIZZABILE RISCHIO ESTERNO go NON eseguito per:
I COMPONENTI DEL DE LE PIRAS	LA SQUADRA DI IS O GLOV ANDÍ	\$MM	0 2 GJU, 21	FIRME		PER RICEVUTA	
Data (Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)							