COMUNE DI CAMPOTOSTO

<u>PROV. L'AQUILA</u> Tel. 0862 900142 – Fax 0862 900320

ORDINANZA SINDACALE - AREA SISMA

N. 259 DEL 19 GIU. 2017

Oggetto: ORDINANZA DI SGOMBERO EDIFICIO CLASSIFICATO "NON UTILIZZABILE", SITO IN CAMPOTOSTO (AQ), AGGREGATO CC17, RIPORTATO IN CATASTO DEL COMUNE DI CAMPOTOSTO AL FOGLIO N. 26, PARTICELLA N. 447, DI VERTOLLI ANTONIO.

PREMESSO che:

- in data 24/08/2016, 26/10/2016 e 30/10/2016, 18/01/2017 si sono verificati eventi sismici di notevole entità, che hanno causato ingenti danni su tutto il territorio comunale;
- ➢ in conseguenza di tali fenomeni si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale, creando inoltre scompiglio e panico tra i cittadini di questo Comune;
- in corso una campagna di sopralluoghi da parte di personale tecnico della Protezione Civile per rilevare l'entità dei danni causati dai suddetti eventi sismici;
- esiste il pericolo di un diretto ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone nei crolli che potrebbero ancora verificarsi;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

RAVVISATA la necessità di disporre l'attuazione degli indifferibili provvedimenti urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;

CONSIDERATO che occorre assicurare la necessaria ed urgente rimozione di ogni situazione che determini pericolo per la popolazione assumendo ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale e per la salvaguardia delle vite umane;

VISTO il Decreto Sindacale N. 42 del 24.08.2016 di istituzione del C.O.C. successivamente integrato con Decreto Sindacale N. 70 del 26.08.2017 e N. 2 del 18.01.2017 e N. 4 del 27.01.2017;

VISTA l'Ordinanza N. 10 del 19/12/2016 del Commissario del Governo per la Ricostruzione, recante in oggetto: "disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016";

VISTA l'Ordinanza N. 12 del 09/01/2017 del Commissario del Governo per la Ricostruzione;

VISTA la "scheda FAST per il rilevamento sui fabbricati per l'agibilità sintetica post – terremoto" N. 009 del 09.04.2017 della squadra N. SF 638, la quale attribuisce l'esito FAST "Edificio NON UTILIZZABILE" all'immobile sito in Campotosto (AQ), AGGREGATO CC17, riportato in Catasto del Comune di Campotosto al foglio N. 26, particella N. 447, del Signor VERTOLLI ANTONIO.

ORDINA

Per quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

- Al destinatario della presente ordinanza, Signor VERTOLLI ANTONIO:
 - il NON UTILIZZO e la conseguente interdizione all'accesso dell'immobile sito in Campotosto (AQ), AGGREGATO CC17, riportato in Catasto del Comune di Campotosto al foglio N. 26, particella N. 447;
 - l'interruzione di tutte le utenze (acqua, luce e gas);
- 2. Entro 30 giorni dalla comunicazione ai proprietari della non utilizzabilità dell'edificio da parte dei comuni, i tecnici professionisti devono redigere e consegnare agli Uffici Speciali della Ricostruzione le perizie giurate relative alle schede AeDES degli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili con le schede FAST, così come disposto dall'Ordinanza N. 10 del 19/12/2016 del Commissario del Governo per la Ricostruzione;
- 3. Di incaricare il messo comunale della notifica di copia della presente ordinanza al Signor Vertolli Antonio nato a Campotosto e residente a Roma in Via Acerenza civico 36;

La Forza Pubblica è incaricata della esecuzione della presente disposizione che immediatamente viene comunicata e, in copia, trasmessa al Prefetto di L'Aquila ed altresì affissa all'Albo Pretorio comunale di Campotosto.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Prefetto di L'Aquila entro 30 gg. dalla notifica, al Tar della Regione Abruzzo entro 60 gg. dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legale del presente provvedimento.

Si allega, alla presente ordinanza, copia della scheda FAST inerente l'edificio in oggetto.

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO Nº 388 DEL 2011 IL SINDACO Ing. Lungi Cannavic





PROTEZIONE CIVILE Presidenza del Consiglio dei Ministri Diparlimento della Protezione Civile

SCHŁDA PASI PŁK IL KIŁŁVAMENIU SUI FABBRICALI PŁK L'AGIBILIIA SINIŁIICA PUSI-TŁKKŁMUJU (versione 01/2016)

					ID SCHEDA:			
Provincia: Comune: Frazione/Località: (denominazione Istat)	CAH	DILA ONOSTO PONOSTO		Squadra 1817	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.n.1 <u>0100</u> 1	giorno mese anno Data <u>OGOLAZ</u>	
1 @ VIA 2 O CORSO	<u> </u>	<u> </u>	NEA 36	IDENTIFICATI I Istat Reg. I∠L		<u> 19166</u>	Istat Comune LOMA	
	Numero/i Civico/i			l Nº aggregato	1012/8/21 1	어린	N° edificio	
	(Indicare	O NO XII contrada, località, ti	aversa, salita, etc.)	_	ALI <u>1216</u> 1 Allegato 144부 L. L. L		<u> </u>	
DENOMINAZIONE EDI	FICIO O PROPRIETA	ARIO MERIT	1021CICAL	<u> </u>				
	<u> </u>					1 [[0]		
MAPPA DELL'AGGREG	ATO STRUTTURAL	E CON INTEREST.	uone neuvenjejojo istanza (1210)	· /	S		
		0277) 0277) 0277)	7.9	(1078) (957) (0412) (0417) (95)			Esito FAST Finale	
02 09	Altezza media di piano (m) 1 O <2.50 2 Ø 2.50 ÷ 3.49 3 O 3.50 ÷ 5.00 4 O >5.00		He metria no (m) L ○ 400 ÷ 499 L ○ 500 ÷ 649 M ○ 650 ÷ 899 N ○ 900 ÷ 1199 O ○ 1200 ÷ 1599 P ○ 1600 ÷ 2199 Q ○ 2200 ÷ 3000 R ○ >3000	A SAbitativo B Produttivo C C Commercio D Uffici E Serv. pubbl. F Deposito G Strategico H C Turist, ricett.	1 Muratura 2 O Cemento armato 3 O Mista (mur.+c.a.) 4 O Altro:	1 O Edificio Al 2 Edificio Ni 3 O Edificio Ni per SOLO	ļ	
I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE ASTAMDATOLIO) NO PIERMO MARIA ROMA FIRME Li Cuollicio Componenti Della SQUADRA DI ISPEZIONE ASTAMDATOLIO FIRME Li Cuollicio Componenti Della SQUADRA DI ISPEZIONE ASTAMDATOLIO FIRME Li Cuollicio Componenti Della SQUADRA DI ISPEZIONE ASTAMDATOLIO FIRME Li Cuollicio Componenti Della SQUADRA DI ISPEZIONE ASTAMDATOLIO FIRME Li Cuollicio Componenti Della SQUADRA DI ISPEZIONE ASTAMDATOLIO FIRME Li Cuollicio Componenti Della SQUADRA DI ISPEZIONE ASTAMDATOLIO Componenti Della SQUADRA DI ISPEZIONE ASTAMDATOLIO FIRME Li Cuollicio Componenti Della SQUADRA DI ISPEZIONE ASTAMDATOLIO FIRME Li Cuollicio Componenti Della SQUADRA DI ISPEZIONE ASTAMDATOLIO FIRME Li Cuollicio Componenti Della SQUADRA DI ISPEZIONE ASTAMDATOLIO FIRME Li Cuollicio Componenti Della SQUADRA DI ISPEZIONE ASTAMDATOLIO FIRME Li Cuollicio Componenti Della SQUADRA DI ISPEZIONE ASTAMDATOLIO FIRME Li Cuollicio Componenti Della SQUADRA DI ISPEZIONE ASTAMDATOLIO FIRME Li Cuollicio Componenti Della SQUADRA DI ISPEZIONE ASTAMDATOLIO FIRME Li Cuollicio Componenti Della SQUADRA DI ISPEZIONE ASTAMDATOLIO FIRME Li Cuollicio Componenti Della SQUADRA DI ISPEZIONE ASTAMDATOLIO FIRME Li Cuollicio Componenti Della SQUADRA DI ISPEZIONE ASTAMDATOLIO FIRME Li Cuollicio Componenti Della SQUADRA DI ISPEZIONE ASTAMDATOLIO FIRME Li Cuollicio Componenti Della SQUADRA DI ISPEZIONE ASTAMDATOLIO FIRME Li Cuollicio Componenti Della SQUADRA DI ISPEZIONE ASTAMDATOLIO FIRME Li Cuollicio FIRME Li Cuollicio FIRME Li Cuollicio FIRME FIRME								
<u> 200PY</u>	Dau A		Data 1091041	ONUN	Strang of timbra dall	ER RICEVUTA Responsabile per	il Comune/Coc)	