

# COMUNE DI CAMPOTOSTO

PROV. L'AQUILA

Tel. 0862 900142 – Fax 0862 900320

**Oggetto:** ORDINANZA SINDACALE N 348 DEL 18 SETTEMBRE 2017. RETTIFICA.

**VISTA** L'ORDINANZA DI SGOMBERO EDIFICIO CLASSIFICATO "NON UTILIZZABILE", SITO IN CAMPOTOSTO (AQ), VIA SANTA CROCE, RIPORTATO IN CATASTO DEL COMUNE DI CAMPOTOSTO AL FOGLIO N. 38, PARTICELLA 2056, 2058, 2079, 2800, DEL SIG. VERINI CARLO QUALE PRESIDENTE DEL CONSORZIO MC 09 PUBBLICATA IN ALBO AL N. 565 DEL 19 SETTEMBRE 2017.

**DATO ATTO** che la predetta ordinanza riportava, alla seconda pagina, identificativi catastali e indirizzo errati e che gli identificativi catastali e indirizzo corretti sono da ritenersi i seguenti: Foglio n. 38, Particelle 2056, 2058, 2079, 2800, via Santa Croce.

**RITENUTO** di dover rettificare la predetta ordinanza sostituendo le parole: "Via San Giorgio, riportato in catasto del Comune di Campotosto al foglio 10 particella 341" con le parole "Via Santa Croce, riportato in catasto del Comune di Campotosto al foglio 38, , Particelle 2056, 2058, 2079, 2800";

**RITENUTA** la propria competenza in merito;

**VISTA** la L. 241/1990;

## ORDINA

di rettificare l'ordinanza n. 348 del 18 Settembre 2017 pubblicata in albo pretorio al n. 565 del 19 settembre 2017, sostituendo le parole: "Via San Giorgio, riportato in catasto del Comune di Campotosto al foglio 10 particella 341" con le parole "Via Santa Croce, riportato in catasto del Comune di Campotosto al foglio 38, Particelle 2056, 2058, 2079, 2800";

di dare atto che il testo corretto dell'ordinanza n. 348 del 18 settembre 2017 è da ritenersi quello del testo allegato al presente atto;

di incaricare di incaricare il messo comunale della notifica di copia della presente ordinanza al Sig. Verini Carlo, Presidente del Consorzio, residente nel Comune di Ciampino (Rm), in Via Venezia, N. 20/L;

di comunicare alla Forza Pubblica ed al prefetto dell'Aquila la presente ordinanza;

contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto dell'Aquila entro 30 gg. dalla notifica, al TAR della Regione Abruzzo entro 60 gg dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. Dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento;

Si allega al presente atto l'ordinanza rettificata n. 348 del 18 settembre 2017 pubblicata in albo pretorio al n. 565 del 19 settembre 2017.

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO  
N° 633 DEL 12 OTT. 2017



IL SINDACO

Ing Luigi Cannavicci

# **COMUNE DI CAMPOTOSTO**

**PROV. L'AQUILA**

**Tel. 0862 900142 – Fax 0862 900320**

## **ORDINANZA SINDACALE – AREA SISMA**

**N. 348 DEL 18 SETTEMBRE 2017**

**Oggetto:** ORDINANZA DI SGOMBERO EDIFICIO CLASSIFICATO "NON UTILIZZABILE", SITO IN CAMPOTOSTO (AQ), VIA SANTA CROCE, RIPORTATO IN CATASTO DEL COMUNE DI CAMPOTOSTO AL FOGLIO N. 38, PARTICELLA 2056, 2058, 2079, 2800, DEL SIG. VERINI CARLO QUALE PRESIDENTE DEL CONSORZIO MC 09.

### **PREMESSO che:**

- in data 24/08/2016, 26/10/2016 e 30/10/2016, 18/01/2017 si sono verificati eventi sismici di notevole entità, che hanno causato ingenti danni su tutto il territorio comunale;
- in conseguenza di tali fenomeni si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale, creando inoltre scompiglio e panico tra i cittadini di questo Comune;
- in corso una campagna di sopralluoghi da parte di personale tecnico della Protezione Civile per rilevare l'entità dei danni causati dai suddetti eventi sismici;
- esiste il pericolo di un diretto ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone nei crolli che potrebbero ancora verificarsi;

**VISTO** l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

**RAVVISATA** la necessità di disporre l'attuazione degli indifferibili provvedimenti urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;

**CONSIDERATO** che occorre assicurare la necessaria ed urgente rimozione di ogni situazione che determini pericolo per la popolazione assumendo ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale e per la salvaguardia delle vite umane;

**VISTO** il Decreto Sindacale N. 42 del 24.08.2016 di istituzione del C.O.C. successivamente integrato con Decreto Sindacale N. 70 del 26.08.2017 e N. 2 del 18.01.2017 e N. 4 del 27.01.2017;

**VISTA** l'Ordinanza N. 10 del 19/12/2016 del Commissario del Governo per la Ricostruzione, recante in oggetto: *"disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016"*;

**VISTA** l'Ordinanza N. 12 del 09/01/2017 del Commissario del Governo per la Ricostruzione;

**VISTA** la "scheda FAST per il rilevamento sui fabbricati post – terremoto" N. 005 del 03.05.2017 della squadra N. 1761, la quale attribuisce l'esito "NON UTILIZZABILE" all'immobile sito in Campotosto (AQ), Via Santa Croce snc, riportato in Catasto del Comune di Campotosto al foglio 38, particella 2056, 2058, 2079, 2800, del Sig. Verini Carlo quale Presidente del Consorzio MC 09.

## ORDINA

Per quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. Al destinatario della presente ordinanza, al Sig. Verini Carlo quale Presidente del Consorzio MC 09:
  - il NON UTILIZZO e la conseguente interdizione all'accesso dell'immobile sito in Campotosto (AQ), Via Santa Croce, riportato in Catasto del Comune di Campotosto al foglio 38, particella 2056, 2058, 2079, 2800.
  - l'interruzione di tutte le utenze (acqua, luce e gas);
2. Di incaricare il messo comunale della notifica di copia della presente ordinanza al Sig. Verini Carlo, Presidente del Consorzio, residente nel Comune di Ciampino (Rm), in Via Venezia, N. 20/L

La Forza Pubblica è incaricata della esecuzione della presente disposizione che immediatamente viene comunicata e, in copia, trasmessa al Prefetto di L'Aquila ed altresì affissa all'Albo Pretorio comunale di Campotosto.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Prefetto di L'Aquila entro 30 gg. dalla notifica, al Tar della Regione Abruzzo entro 60 gg. dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legale del presente provvedimento.

Si allega, alla presente ordinanza, copia della scheda Aedes inerente l'edificio in oggetto.

**IL SINDACO**

Ing. Luigi Cannavici



**SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POSTI-TERREMOTO**
  
 (versione 01/2016)

V

ID SCHEDA: \_\_\_\_\_

Provincia: LAGOZIA
  
 Comune: CARPOTOSTO
  
 Frazione/Località: RASCIONI
  
 (denominazione Istat)

1  VIA ISANTIA CRICCI
  
 2  CORSO \_\_\_\_\_
   
 3  VICOLO \_\_\_\_\_
   
 4  PIAZZA \_\_\_\_\_
   
 5  ALTRO \_\_\_\_\_
   
 (indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
   
 Squadra FLIGLI Scheda n. IC015 Data 05/05/17


IDENTIFICATIVO EDIFICIO
   
 Istat Reg. UB Istat Prov. LC Istat Comune CL

N° aggregato 103281 N° edificio 1001

DATI CATASTALI
   
 Foglio 138 Allegato 11
  
 Particelle 10151 10152 10153 10154

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO 10151 10152 10153 10154
  
 \_\_\_\_\_
   
 \_\_\_\_\_


MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)		Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 8	1 <input type="radio"/> <2.50	A <input type="radio"/> <50	I <input type="radio"/> 400 ÷ 499	A <input checked="" type="checkbox"/> Abitativo	1 <input checked="" type="checkbox"/> Muratura	1 <input type="radio"/> Edificio AGIBILE
<input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 9	2 <input checked="" type="checkbox"/> 2.50 ÷ 3.49	B <input type="radio"/> 50 ÷ 69	L <input type="radio"/> 500 ÷ 649	B <input type="checkbox"/> Produttivo	2 <input type="checkbox"/> Cemento armato	2 <input checked="" type="checkbox"/> Edificio NON UTILIZZABILE
<input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 10	3 <input type="radio"/> 3.50 ÷ 5.00	C <input type="radio"/> 70 ÷ 99	M <input type="radio"/> 650 ÷ 899	C <input type="checkbox"/> Commercio	3 <input type="checkbox"/> Mista (mur.+c.a.)	3 <input type="radio"/> Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO
<input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 11	4 <input type="radio"/> >5.00	D <input type="radio"/> 100 ÷ 129	N <input type="radio"/> 900 ÷ 1199	D <input type="checkbox"/> Uffici	4 <input type="checkbox"/> Altro:	4 <input type="checkbox"/> Sopralluogo NON eseguito per:
<input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 12		E <input checked="" type="checkbox"/> 130 ÷ 169	O <input type="radio"/> 1200 ÷ 1599	E <input type="checkbox"/> Serv. pubbl.		
<input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> >12		F <input type="radio"/> 170 ÷ 229	P <input type="radio"/> 1600 ÷ 2199	F <input type="checkbox"/> Deposito		
<input type="radio"/> 7		G <input type="radio"/> 230 ÷ 299	Q <input type="radio"/> 2200 ÷ 3000	G <input type="checkbox"/> Strategico		
		H <input type="radio"/> 300 ÷ 399	R <input type="radio"/> >3000	H <input type="checkbox"/> Turist. ricett.		

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)
   
SAMMARCO PATRIZIA
  
TORTORA ROSSANA

FIRME [Signature]
  
[Signature]



05/05/17

[Signature]

PER RICEVUTA