

# COMUNE DI CAMPOTOSTO

PROV. L'AQUILA

Tel. 0862 900142 – Fax 0862 900320

## ORDINANZA SINDACALE – AREA SISMA

N. 407 DEL 25 OTT. 2017

**Oggetto:** ORDINANZA DI SGOMBERO EDIFICIO CLASSIFICATO “NON UTILIZZABILE”, SITO IN CAMPOTOSTO (AQ), VIA CHIUSA snc, RIPORTATO IN CATASTO DEL COMUNE DI CAMPOTOSTO AL FOGLIO N. 26, PARTICELLA N. 98, DI PROPRIETÀ DEL SIG. CANNAVICCI UMBERTO.

### PREMESSO che:

- in data 24/08/2016, 26/10/2016 e 30/10/2016, 18/01/2017 si sono verificati eventi sismici di notevole entità, che hanno causato ingenti danni su tutto il territorio comunale;
- in conseguenza di tali fenomeni si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale, creando inoltre scompiglio e panico tra i cittadini di questo Comune;
- in corso una campagna di sopralluoghi da parte di personale tecnico della Protezione Civile per rilevare l'entità dei danni causati dai suddetti eventi sismici;
- esiste il pericolo di un diretto ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone nei crolli che potrebbero ancora verificarsi;

**VISTO** l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

**RAVVISATA** la necessità di disporre l'attuazione degli indifferibili provvedimenti urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;

**CONSIDERATO** che occorre assicurare la necessaria ed urgente rimozione di ogni situazione che determini pericolo per la popolazione assumendo ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale e per la salvaguardia delle vite umane;

**VISTO** il Decreto Sindacale N. 42 del 24.08.2016 di istituzione del C.O.C. successivamente integrato con Decreto Sindacale N. 70 del 26.08.2017 e N. 2 del 18.01.2017 e N. 4 del 27.01.2017;

**VISTA** l'Ordinanza N. 10 del 19/12/2016 del Commissario del Governo per la Ricostruzione, recante in oggetto: “*disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016*”;

**VISTA** l'Ordinanza N. 12 del 09/01/2017 del Commissario del Governo per la Ricostruzione;

**VISTA** la “*scheda FAST per il rilevamento sui fabbricati per l'agibilità sintetica post – terremoto*” N. 011 del 25.03.2017 della squadra N. SF1586, la quale attribuisce l'esito FAST “Edificio NON UTILIZZABILE” all'immobile sito in Campotosto (AQ), Via Chiusa snc, riportato in Catasto del Comune di Campotosto al foglio N. 26, particella N. 98, del Sig. Cannavici Umberto.

## ORDINA

Per quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. Al destinatario della presente ordinanza, del Sig. Cannavici Umberto:
  - il NON UTILIZZO e la conseguente interdizione all'accesso dell'immobile sito in Campotosto (AQ), Via Chiusa snc, riportato in Catasto del Comune di Campotosto al foglio N. 26, particella N. 98;
  - l'interruzione di tutte le utenze (acqua, luce e gas);
2. Entro 30 giorni dalla comunicazione ai proprietari della non utilizzabilità dell'edificio da parte dei comuni, i tecnici professionisti devono redigere e consegnare agli Uffici Speciali della Ricostruzione le perizie giurate relative alle schede AeDES degli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili con le schede FAST, così come disposto dall'Ordinanza N. 10 del 19/12/2016 del Commissario del Governo per la Ricostruzione;
3. Di incaricare il messo comunale della notifica di copia della presente ordinanza al Sig. Cannavici Umberto, residente in Morlupo (Rm) Via Campagnanese, 17.

La Forza Pubblica è incaricata della esecuzione della presente disposizione che immediatamente viene comunicata e, in copia, trasmessa al Prefetto di L'Aquila ed altresì affissa all'Albo Pretorio comunale di Campotosto.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Prefetto di L'Aquila entro 30 gg. dalla notifica, al Tar della Regione Abruzzo entro 60 gg. dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legale del presente provvedimento.

Si allega, alla presente ordinanza, copia della scheda FAST inerente l'edificio in oggetto.

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO  
N° 662 DEL 04 NOV. 2017



IL SINDACO

Ing. Luigi Cannavici



**SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO**  
(versione 01/2016)

codice 8929

ID SCHEDA: 13358

Provincia: AQUILA  
Comune: CAMPOTOSTO  
Frazione/Località:  
(denominazione Istat)


IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO  
Squadra 01586 Scheda n. 011 Data 25/03/17

1  VIA  
2  CORSO  
3  VICOLO  
4  PIAZZA  
5  ALTRO  
CAMPOTOSTO  
Numero/i Civico/i 11  
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO EDIFICIO  
Istat Reg. 1 Istat Prov. 10 Istat Comune 11  
N° aggregato 10211000 Anziano 101  
DATI CATASTALI  
Foglio 26 Mappa 11  
Particella 26

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO Edificio inabitato

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



| N° Piani totali con interzati |                           | Altezza media di piano (m)          | Superficie media di piano (m)     |                                     | Uso  | Struttura Portante                         | Esito FAST Finale  |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| <input type="radio"/> 1       | <input type="radio"/> 8   | 1 <input type="radio"/> <2.50       | A <input type="radio"/> <50       | I <input type="radio"/> 400 ÷ 499   | A <input type="checkbox"/> Abitativo       | 1 <input type="radio"/> Muratura           | 1 <input type="radio"/> Edificio AGIBILE                                   |
| <input type="radio"/> 2       | <input type="radio"/> 9   | 2 <input type="radio"/> 2.50 ÷ 3.49 | B <input type="radio"/> 50 ÷ 69   | L <input type="radio"/> 500 ÷ 649   | B <input type="checkbox"/> Produttivo      | 2 <input type="radio"/> Cemento armato     | 2 <input type="radio"/> Edificio NON UTILIZZABILE                          |
| <input type="radio"/> 3       | <input type="radio"/> 10  | 3 <input type="radio"/> 3.50 ÷ 5.00 | C <input type="radio"/> 70 ÷ 99   | M <input type="radio"/> 650 ÷ 899   | C <input type="checkbox"/> Commercio       | 3 <input type="radio"/> Mista (inur.+c.a.) | 3 <input type="radio"/> Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO |
| <input type="radio"/> 4       | <input type="radio"/> 11  | 4 <input type="radio"/> >5.00       | D <input type="radio"/> 100 ÷ 129 | N <input type="radio"/> 900 ÷ 1199  | D <input type="checkbox"/> Uffici          | 4 <input type="checkbox"/> Altre:          | 4 <input type="radio"/> Sopralluogo NON eseguito per:                      |
| <input type="radio"/> 5       | <input type="radio"/> 12  |                                     | E <input type="radio"/> 130 ÷ 169 | O <input type="radio"/> 1200 ÷ 1599 | E <input type="checkbox"/> Serv. pubbl.    |  |  |
| <input type="radio"/> 6       | <input type="radio"/> >12 |                                     | F <input type="radio"/> 170 ÷ 229 | P <input type="radio"/> 1600 ÷ 2199 | F <input type="checkbox"/> Deposito        |  |  |
| <input type="radio"/> 7       |                           |                                     | G <input type="radio"/> 230 ÷ 299 | Q <input type="radio"/> 2200 ÷ 3000 | G <input type="checkbox"/> Strategico      |  |  |
|                               |                           |                                     | H <input type="radio"/> 300 ÷ 399 | R <input type="radio"/> >3000       | H <input type="checkbox"/> Turist. ricett. |  |  |

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (Stampatello)  
AGNELLO DAVIDE  
OSOLIO FABRIZIO

FIRME  
Rene Pichem  
Renzo Feliciano  
PER RICEVUTA  
Del Puma  
(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)  
TIMBRO: **COMUNE DI CAMPOTOSTO**, Provincia L'Aquila

Data 25/03/17